


Existujúci jednoduchý PB - kotevný
PB č.32 - 10,5/6



Existujúci jednoduchý PB - kotevný
PB č.32a - 10,5/6



ZÁKLAD PRE BETÓNOVÝ STOŽIAR

ÚNOSNOSŤ PODY: 0,25 – 1 MPa

SKUPINA: A

TRIEDA ZEMINY: 3


HLAVNÉ ROZMERY ZÁKLADU:

TYP STOŽIARU	TYP ZÁKLADU	ROZMERY ZÁKLADU (m)				VÝKOP m³	BETONÁŽ m³	ZÁKOZ m³	ODVOZ m³	POZNÁMKA
		h	a	b	c	d				
JB 10,5/6	HRANOLOVÝ	1,8	0,6	0,6	0,8	1,2	1,22	0,5	0,58	0,65

POZNÁMKA:

TIETO PODMIENKY NEPLATIA PRE PODY MOŠAROVITE, BAŽINATÉ, NECHLADNÉ NÁSTRY A TĚŽOCE PIESKY.

KOPANÁ DIERA – ZÁKLAD HRANOLOVÝ



Vonkajšie vplyvy: podľa protokolu o určení vonkajších vplyvov

RACIO - consult, projektová kancelária tel.: 0907 910 485 Ing. Vladimír Štimanský									
Navrhov:	Ing. Vladimír Štimanský			Počet listov:	3 x A4		Autor projektu: Ing. Vladimír Štimanský		
Vypracoval:	Ing. Vladimír Štimanský			Dátum:	07/2019				
Kontroloval:	Ing. Vladimír Štimanský			Stupeň:	DSPRS				
Investor:	Obecný úrad Vyšný Klátov			EČA:	2172/15				
Miesto stavby:	Vyšný Klátov			Paré:					
Stavba:	Oprava /rekonštrukcia/ kultúrneho domu v obci Vyšný Klátov						Arch.č.: P1-2172.15-		
Obsah:	Vzorový rez ulicou								
Mierka:	-								
Č.výkresu:	402						Zmena:		